



**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с.п. Алтуд» Прохладненского муниципального района
- 1.2. Адрес объекта КБР, Прохладненский район, с. Алтуд ул. Комсомольская 34
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - **отдельно стоящее здание** 2 этажей, 2188,7 кв.м
 - часть здания - этажей (или на - этаже), кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (**да, нет**); 12 600 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1974г., последнего капитального ремонта 1998г.
5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно- досуговый центр сельского поселения Алтуд Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской республики – МКУК «КДЦ с.п. Алтуд»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) КБР, Прохладненский район, с. Алтуд ул. Комсомольская , 34
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление культуры, социальной политики и спорта» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской республики
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина, 47

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) культура и искусство
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные и досуг (назначение и выплата социальных выплат, компенсаций и пособий, социальная адаптация и психологическая поддержка, трудоустройство и охрана трудовых отношений и др.)
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300-350 чел. в день
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **микроавтобус по маршруту Прохладный-Алтуд, остановка в центре с.п. Алтуд, около МКУК «КЦ»**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м

3.2.2 время движения (пешком) 1-2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания)* с учетом СП35-101-2001

	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
2	в том числе инвалиды: передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон (Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание**

№№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДЧ-В - доступно частично всем</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ДЧ-В - доступно частично всем</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ - доступно условно
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ - доступно условно
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ - доступно условно
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ - доступно условно
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ - доступно условно

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДУ – доступно условно, требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	Ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации создание условий доступности, безопасности, комфортности и информативности для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

_____ -
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____ - _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ - _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «_15_» __04__20_16_ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта __1__ от «_15_» __04__20_16_ г.
3. Решения Комиссии _____ от «_15_» __04__2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУК «КДЦ с.п. Алтуд»

А.М. Люева

« 15 » 04 20 16 г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности оси
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с.п.Алтуд» Прохладненского муниципального района
- 1.2. Адрес объекта КБР, Прохладненский район, с. Алтуд ул. Комсомольская 34
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2188,7 кв.м
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 12 600 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1974г. последнего капитального ремонта 1998г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ - _____, капитального _____ - _____
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр сельского поселения Алтуд Прохладненского муниципального района» Кабардино – Балкарской республики – МКУК «КДЦ с.п.Алтуд»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) КБР, Прохладненский район, с.п.Алтуд ул.Комсомольская , 34
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление культуры, социальной политики и спорта» Прохладненского муниципального района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: КБР, г.Прохладный, ул.Гагарина, 47

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности культура и искусство
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные и досуг (назначение и выплата социальных выплат, компенсаций и пособий, социальная адаптация и психологическая поддержка, трудоустройство и охрана трудовых отношений и др.)
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 300-350 чел. в день
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) микроавтобус по маршруту Прохладный-Алтуд, остановка в центре с.п.Алтуд, около МКУК «КДЦ»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м

3.2.2 время движения (пешком) 1-2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ()

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания)* с учетом СП35-101-2001

	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
2	в том числе инвалиды: передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	Ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



Директор МКУК «КДЦ с.п. Алтуд»

А. М. Люева

« 15 » 06 20 16 г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 1**

« 15 » 06 2015г.

Прохладненский район, Кабардино-Балкарская республика

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное учреждение культуры « Культурно - досуговый с.п.Алтуд» Прохладненского муниципального района

1.2. Адрес объекта КБР, Прохладненский район, с.п. Алтуд ул.Комсомольская , 34

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2188,7 кв.м

- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 12 600 кв.м

1.4. Год постройки здания 1974г. последнего капитального ремонта 1998г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное учреждение культуры « Культурно- досуговый центр сельского поселения Алтуд Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской республики – МКУК «КДЦ с.п.Алтуд»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) КБР, Прохладненский район, с.п. Алтуд ул.Комсомольская , 34

2. Характеристика деятельности организации на объекте: культурная деятельность и искусство

Дополнительная информация: деятельность в области культуры и искусства, направленная на сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей в различных формах и видах

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) микроавтобус по маршруту Прохладный-Алтуд, остановка в центре с.п.Алтуд, около МКУК «КДЦ»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м

3.2.2 время движения (пешком) 1-2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания)* с учетом СП35-101-2001

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации
-------------------------------------	---------------------

		доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
2	в том числе инвалиды: передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ на фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)		3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		4, 5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		6, 7, 8
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Доступно условно,
требуется значительные затраты
времени и средств на проведение
ремонтно-строительных работ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (капитальный)

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий)
8.	<u>Все зоны и участки</u>	Проведение ремонтных работ

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств
в рамках исполнения _____ - _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации создание условий доступности, безопасности, комфортности и информативности для всех категорий инвалидов.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
_____ - _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Председатель _____ Степанова Л.А.

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

субъекта Российской Федерации _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.

2. Входа (входов) в здание на _____ л.

3. Путей движения в здании на _____ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы (председатель комиссии):







Заместитель главы местной администрации – начальник МКУ «Управление культуры, социальной политики и спорта» Прохладненского муниципального района

_____ А.Г.Лутов

Заместитель председателя рабочей группы - директор ГКУ « Центр труда, занятости и социальной защиты » Прохладненского муниципального района

О.Г. Лобойко

Члены рабочей группы:

должность	Ф.И.О.	подпись
И.о. заместителя главы местной администрации по вопросам жизнеобеспечения безопасности отдела промышленности, строительства, транспорта, связи, энергетики, ЖКХ	Махонин Д.А.	
Управляющий делами местной администрации Прохладненского муниципального района	Матросов А.А.	
начальник МКУ «Управление образованием местной администрации Прохладненского муниципального района»	Лутова Т.Н.	
Начальник МКУ «Управление бухучета»	Козырева Н.П.	
Врио главного врача ГБУЗ ЦРБ г.о. Прохладного и Прохладненского муниципального района	Ан В.В.	
Главный специалист по социальной политике	Яценко Л.А.	

Представители от учреждения: директор МКУК «КДЦ с.п.Алтуд»  А.М. Люева

худ. руководитель  А.М. Мазлов

главный бухгалтер  М.А.Тхалиджокова

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 « 15 » 04 20 16 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка).

Наименование объекта, адрес: Муниципальное казенное учреждение культуры « Культурно - досуговый с.п .Алтуд Прохладненского муниципального района 361026, КБР, Прохладненский район, с.п. Алтуд, ул. Комсомольская , 34

№ п\п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		1	Отсутствуют опознавательные тактильные барьеры и звуковые сигналы	Все	Установка информационных знаков	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		1,2	Частичное разрушение асфальтового покрытия. Отсутствуют направляющие поручни, опознавательные тактильные барьеры и звуковые сигналы	Все	Проведение работ по асфальтированию пути движения на территории. Приобретение направляющих поручней, опознавательных тактильных барьеров и звуковых сигналов	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Есть		2	Частичное разрушение цементного покрытия	К	Проведение ремонтных работ	Текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	Есть			Не оборудована знаком	Все	Установить знак	
	ОБЩИЕ требования к зоне Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку и т.д.	Есть			Не выявлены	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-В	1, 2		Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию частично, адаптирована для посещения

МГН, требуется проведение текущего ремонта.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 15 » 04 20 16 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

1. Территории, прилегающей к зданию (участка).

Наименование объекта: Муниципальное казенное учреждение культуры « Культурно- досуговый центр с.п. Алтуд Прохладненского муниципального района

361026, КБР, Прохладненский район, с.п. Алтуд, ул. Комсомольская , 34

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет						
2.2	Пандус (наружный)	Есть		2	Замечаний нет			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		3	Отсутствие анти скользящего покрытия	К, О	Проведение работ по обустройству	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	Есть		3	Замечаний нет			
2.5	Тамбур	Есть			Замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)		2, 3	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно для (Г, С, У, О); требуется проведение текущего ремонта.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 15 » 04 20 16 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации).

Наименование объекта: Муниципальное казенное учреждение культуры « Культурно-досуговый центр с.п. Алтуд Прохладненского муниципального района361026, КБР, Прохладненский район, с.п. Алтуд, ул. Комсомольская , 34

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть		4, 6	Отсутствует информационная поддержка МГН, контрастная разметка пола, рельефная (тактильная) полоса	С, Г	Обеспечение информационной поддержки, нанесение контрастной разметки пола, тактильных полос	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		5	Отсутствие пандусов	О, К	Технические решения невозможны	-
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			Технические решения невозможны	О, К	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы обслуживания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть			Замечаний нет			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			Отсутствие пандусов		Технические решения невозможны	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ		4, 5, 6	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно для посещения МГН, требуется проведение капитального ремонта и реконструкции.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «15» 04 20 16 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта).

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта: Муниципальное казенное учреждение культуры « Культурно- досуговый центр с.п. Алтуд Прохладненского муниципального района

361026, КБР, Прохладненский район, с.п. Алтуд, ул. Комсомольская , 34

№ п\п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть		8, 7,9	Отсутствие специализированных устройств, приспособлений, мебели, специалистов сурдологов, логопедов и др.	Все	Обустройство кабинетов спец.оборудованием, Подготовка спец-в для обслуживания МГН	Капитальный ремонт Подготовка спец-в для обслуживания МГН
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет			Отсутствие специализированных устройств и приборов	Все	Обустройство мест обслуживания	Приобретение спец.устройств, приборов

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Зоны целевого назначения	ДУ		7, 8, 9	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно для посещения МГН, требуется обустройство кабинетов спец.оборудованием, подготовка специалистов для обслуживания МГН.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ МКУК «ЦКиД» от «15» 04 2016 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений.

Наименование объекта: Муниципальное казенное учреждение культуры « Культурно - досуговый центр с.п. Алтуд Прохладненского муниципального района

361026, КБР, Прохладненский район, с.п. Алтуд, ул. Комсомольская , 34

№ п\п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			Отсутствуют специальные приспособления и поручни	Все	Установка поручней	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно , требуется проведение капитального ремонта и реконструкции.

Проект здания №3




Тыңы аңырауыңа кыргыздар (б.м. 4. кыргыздардын) 14.



Prun - N 2





1 21 2021

PHOTO 2018

